

SECURITE

Précautions à prendre pour réaliser le soudage à l'arc :

Attention aux brûlures, pour soi et pour les autres

- Travailler avec un masque de soudure pour éviter l'éblouissement qui provoque des picotements douloureux dans les yeux ainsi que la projection de métal en fusion.
- Mettre l'aspiration en fonctionnement pour éviter de respirer les vapeurs qui se dégagent lors du soudage.
- Ne pas porter de vêtements en nylon, si possible utiliser un tablier en cuir.
- Saisir les pièces soudées avec des pinces.
- Ne pas toucher l'électrode avec les doigts.
- Ne pas laisser la baguette collée à la pièce, risque de court-circuit.